



TOPARC



ZSZYWACZ NAPRAWCZY DO ZDERZAKÓW - 230V

PL 1 - 4

Ten produkt to system naprawy zderzaków metodą zszywania na gorąco.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- 1.1. Ten produkt należy stosować wyłącznie do naprawy zderzaków i do żadnych innych zastosowań.
- 1.2. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy wszystkie procedury bezpieczeństwa i higieny pracy zostały wdrożone. Nie używać tego produktu w pobliżu produktów łatwopalnych.
- 1.3. Należy nosić rękawice i okulary ochronne, zwłaszcza podczas obcinania odnóg zszywek nożycami do drutu.
- 1.4. Nie należy używać tego produktu, mając mokre ręce lub mokre rękawice.
- 1.5. Podczas podgrzewania zszywek ich temperatura może osiągnąć 200°C. Nie należy ich dotykać bez odpowiedniej ochrony rąk, ponieważ może to spowodować oparzenia.
- 1.6. Nie należy pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru; konieczne jest odłączenie go od sieci elektrycznej.
- 1.7. Przed schowaniem produktu do plastikowego pudełka należy upewnić się, że uchwyt zszywek ostygł
- 1.8. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażowy lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- 1.9. Urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one odpowiednio nadzorowane lub jeżeli otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały związane z tym zagrożenia.






INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- 2.1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania o napięciu 230 V.
- 2.2. Ustawić przełącznik WŁ/WYŁ w pozycji WŁ.
- 2.3. Pokrętko regulacji temperatury należy ustawić odpowiednio do wykonywanej pracy:
Niski dla cienkich tworzyw sztucznych.
Medium do tworzyw sztucznych o grubości około 5 mm.
Wysoki dla grubych i twardych tworzyw sztucznych.
- 2.4. Upewnij się, że przełącznik ciepła na uchwycie zszywek nie jest włączony.
- 2.5. Wybierz zszywkę odpowiednią dla danego zadania i włóż ją do uchwytu zszywek.
- 2.6. Przygotuj naprawiane tworzywo sztuczne, przytrzymując 2 części, które mają być połączone.
- 2.7. Naciśnij przycisk podgrzewania na uchwycie zszywek przez co najmniej 10 sekund, aby podgrzać zszywkę.
- 2.8. Delikatnie wciśnij klips w naprawiane tworzywo sztuczne.
- 2.9. Gdy zszywka jest już mocno osadzona w plastiku, należy ją obrócić, aby zapewnić maksymalne trzymanie w plastiku.
- 2.10. Zwolnij wyłącznik termiczny i przytrzymaj klips w plastikowej obudowie aż do ostygnięcia.
- 2.11. Ostrożnie wyjmij narzędzie, pozostawiając główkę zszywki w plastiku.
- 2.12. Za pomocą szczypiec do cięcia drutu odetnij nóżki klipsa, które wystają z tworzywa sztucznego.
- 2.13. Jeśli niektóre nóżki zszywek nadal wystają z tworzywa sztucznego, użyj szlifierki, aby uzyskać gładką powierzchnię.
- 2.14. Jeśli trzeba naprawić większą powierzchnię, należy powtórzyć powyższe czynności, umieszczając zszywkę co 1 do 3 cm.







IDENTYFIKACJA ZSZYWEK

Produkt jest dostarczany z zestawem startowym zszywek, zawierającym 20 zszywek każdego z poniższych typów:









DOSTARCZANE Z

				
x 20 Ø 0,6	x 20 0,8 mm	x 20 0,8 mm	x 20 Ø 0,6	x 20 0,8 mm

PUDEŁKA DO UZUPEŁNIANIA ZSZYWEK

	<p>Pudełko wkładów zszywek jest dostępne pod numerem 052413 i zawiera 50 zszywek każdego typu.</p> <p>Nr kat. 052413 50 x V + 50 x U + 50 x N + 50 x W + 50 x M Ø 0,7 mm</p>
	<p>Zszywki o wąskim kącie wewnętrznym (V)</p> <p>Nr kat. 047990 x 100 Ø 0,7 mm</p>
	<p>Zszywki do wyrównywania pęknięć (U)</p> <p>Nr kat. 047983 x 100 Ø 0,7 mm</p>
	<p>Zszywki duże pęknięcie (N)</p> <p>Nr kat. 047976 x 100 Ø 0,7 mm</p>
	<p>Zszywki kątowe wewnętrzne (W)</p> <p>Nr kat. 047969 x 100 Ø 0,7 mm</p>
	<p>Zszywki pod kątem zewnętrznym (M)</p> <p>Nr kat. 047952 x 100 Ø 0,7 mm</p>

IKONY

	- Uwaga! Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.
	- Należy używać rękawic zapewniających izolację elektryczną i termiczną.
	- Jeżeli poziom hałasu przekracza dopuszczalny limit, należy używać ochronnych nakryć głowy (dotyczy to również wszystkich osób znajdujących się w pobliżu budynku) w obszarze roboczym).
	- Okulary ochronne są obowiązkowe.
	- Sprzęt spełnia wymagania brytyjskie. Brytyjska deklaracja zgodności jest dostępna na naszej stronie internetowej (patrz strona tytułowa).
	- CMIM : Certyfikat Maroko
	- Urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi. Deklaracja zgodności dostępna jest na naszej stronie internetowej.
	- Produkt nadaje się do recyklingu, który zalicza się do sortowania według instrukcji zgodnie z rozporządzeniem nr 2014-1577.

**GYS SAS**

1, rue de la croix des landes
53941 SAINT BERTHEVIN - FRANCJA