







GYSTECH 3800 performant, compact et léger est conçu pour la recharge ou la maintenance "automatique" de batteries 12V au plomb - liquide ou gel

	    
	Charge 1,2 > 60 Ah
	Maintenance 1,2 > 120 Ah



Réf. **024939**

• **Idéal pour auto, moto, tondeuses, auto-portée, etc...**

• Fourni avec **2 kits de connection** (pinces et cosses).

↳ Pour les motos ou les tondeuses autoportées, son câble de **connection spécifique « cosse », à fixer à demeure sur le châssis**, permet de raccorder rapidement le chargeur.




Fuse 10A
Inclus
kit supplémentaire => Ref. 053113



Inclus

• **Chargeur intelligent** assure la **charge automatique à 100%, sans surveillance** en 5 étapes.








ex. Battery 12V

• **Protégé contre l'humidité et la pluie (IP65)**, le GYSTECH 3800 **charge dans tous les endroits** même les plus humides comme les hangars, abris de jardin...



• **Protections diverses : inversions de polarités, court-circuit, surchauffe.**



			EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	FUSE		
230V	60W	12V	0,8 - 3,8A	0,8 - 3,8A	10A	10x27,5x26 cm	0,7 kg