

Die MIG/MAG-Spezialzange ist das unumgängliche Zubehörteil für Brenner von MIG/MAG-Schweißgeräten.

4 Funktionen:

- 1 Innenteil der Düse reinigen (Schweißspritzer),
- 2 überschüssigen Draht am Ausgang des Brenners vor dem Schweißen abschneiden,
- 3 Kontaktrohre lösen und wieder festziehen,
- 4 Düse (Ø 12>15 mm) des Brenners entfernen.



Patentierter Zange,
hergestellt in der Schweiz 

